TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7, 70794 Filderstadt
Telefon (07 11) 70 05-2 37

Bericht-Nr.: **9677003037**
Datum: **15.10.2010**
Sachverständiger: Ulrich

Fz-Id.Nr.: **0011643K100RS**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)

B	06.06.1986	2.1	0005	2.2	111000		L	–	9	–	P.2 P.4	/–		T	–
J	25		4	0200			18	–					19	–	
E	0011643K100RS				3	0	20	–					G	–	
D.1	–						12	–		13	–		Q	–	
D.2	BMW 100						V.7	–		F.1	–		F.2	–	
	–						7.1	–		7.2	–		7.3	–	
	–						*8.1*	–		*8.2*	–		*8.3*	–	
	–						U.1	–		U.2	–		U.3	–	
D.3	–						O.1	–		O.2	–	S.1	–	S.2	–
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW						15.1	–							
5	KRAFTRAD O.LB.						15.2	–							
	–						15.3	–							
V.9	–						R	–						11	–
14	–						K	–							
P.3	–						6	–			17	–	16	–	
10	–	14.1	–		P.1	–	21	–							
22	zu 15:a.gen.vo.120/70R17 58W a.BMW Rad MTH2 3,50x17;Typ:36312312282 u.hi.160/6														
	0R18 70W a.BMW Rad MTH2 4,50x18;Typ:36312310255*zu15:Bereifung nur von einem H														
	erst.zul.*M.VA-Gabel u.Brücken d.Modell K1100*M.Doppelscheibenbremsanl.d.Model														
	l K1100 bestehend a.Hand-HBZ u.4-Kolben BMW/Brembo Bremszangen iVm.Adapter f.d														
	.Bremszangen u.Braking Bremssch.;Durchm.:305mm*														

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

–
–
–
–
–

Notizen / zusätzliche Angaben

Bitte Eintrag (Schlußsatz) in Feld 22 Zeile 4-5 streichen***
–
–
–
–
–
–

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 15.10.2010

Unterschrift des amtl. anerk. Sachverständigen