



Bericht-Nr.: **9679009852**
 Datum: **30.10.2009**
 Sachverständiger: **Ulrich**
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: **WB1052600V0236978**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)													
B	-	2.1	0005	2.2	121029	L	-	9	-	P.2	/-	T	-
J	25	4	0200	18	-	19	-	G	-				
E	WB1052600V0236978			3	0	20	-						
D.1	-			12	-	13	-	Q	-				
D.2	BMW 100			V.7	-	F.1	-	F.2	-				
	-			7.1	-	7.2	-	7.3	-				
	-			8.1	-	8.2	-	8.3	-				
	-			U.1	-	U.2	-	U.3	-				
D.3	-			O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-		
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW			15.1	-								
5	KRAFTRAD O.LB.			15.2	-								
				15.3	-								
V.9	-			R	-							11	-
14	-			K	-								
P.3	-			6	-	17	-	16	-				
10	-	14.1	-	P.1	-	21	-						
22	zu 15:a.gen.vo.120/70-17 58V a.BMW LM-Rad 3.00x17 od. 3.50x17 u.hi.160/60R18 7												
	0V a.BMW LM-Rad 4.50x18;Bereifung nur von einem Herst.zul.***												
	-												
	-												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

-

-

-

-

-

Notizen / zusätzliche Angaben

-

-

-

-


-

-

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 30.10.2009


 Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen