



Bericht-Nr.: **9679009853**
 Datum: **30.10.2009**
 Sachverständiger: **Ulrich**
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: **0022226K100RT**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)													
B	-	2.1	0005	2.2	111003	L	-	9	-	P.2	/-	T	-
J	25	4	0200			18	-			P.4		19	-
E	0022226K100RT			3	6	20	-			G			-
D.1	-					12	-	13	-			Q	-
D.2	BMW 100					V.7	-	F.1	-			F.2	-
	-					7.1	-	7.2	-			7.3	-
	-					8.1	-	8.2	-			8.3	-
	-					U.1	-	U.2	-			U.3	-
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	-						
5	KRAFTRAD O.LB.					15.2	-						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-					11	-
14	-					K	-						
P.3	-					6	-	17	-	16	-		
10	-	14.1	-	P.1	-	21	-						
22	zu 15:a.gen.vo.110/80-18 58V u.hi.140/80R17 69V a.orig.BMW Felgen;Bereifung nur von einem Herst.zul.***												
	-												
	-												
	-												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

-

-

-

-

-

Notizen / zusätzliche Angaben

-

-

-

-


-

-

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 30.10.2009


 Unterschrift des amtlich anerkannten Sachverständigen