



Bericht-Nr.: **9679009858**
 Datum: **30.10.2009**
 Sachverständiger: **Ulrich**
 Seite 1 von 1

Fz-Id.Nr.: **WB1052601V0236679**

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Prüfbericht)													
B	-	2.1	0005	2.2	121029	L	-	9	-	P.2	/-	T	-
J	25	4	0200			18	-			19	-		
E	WB1052601V0236679			3	0	20	-			G	-		
D.1	-					12	-	13	-	Q	-		
D.2	BMW 100					V.7	-	F.1	-	F.2	-		
	-					7.1	-	7.2	-	7.3	-		
	-					8.1	-	8.2	-	8.3	-		
	-					U.1	-	U.2	-	U.3	-		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	-						
5	KRAFTRAD O.LB.					15.2	-						
	-					15.3	-						
V.9	-					R	-					11	-
14	EMISSIONSKL.NICHT BEK.					K	-						
P.3	-					6	-	17	-	16	-		
10	-	14.1	0088	P.1	-	21	-						
22	Orig.Vollverkleidung am betreffenden Fahrzeug abgebaut;m.bauartgenehm.Hauptscheinwerfer*												
	-												
	-												
	-												

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

-

-

-

-

Notizen / zusätzliche Angaben

-

-

-

-

-

Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S).

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug - mit Ausnahme der unter Feld 22 beschriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften entspricht.

Filderstadt, 30.10.2009


 Unterschrift des amtl. anerk. Sachverständigen